

Il rapporto è stato inviato a:  
michele.dimaio@comune.campobasso.it

da: sig. Luca d'Agnillo  
destinatario: Comune di Campobasso  
Area Operativa Sviluppo del Territorio  
alla c.a.: dott. **Vincenzo De Marco**  
geom. **Michele DI MAIO**  
fax: 0874 41 81 96  
n. di pagg. 1

Servizi tecnici specialistici per il controllo dell'acquedotto comunale di Campobasso

RAPPORTO d'INTERVENTO

**CONTROLLI DEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE**

codice:

**s738**

richiesta d'intervento:	attività sistematiche preordinate e pianificate
rapporti di riferimento:	---
data di ultimazione dell'intervento:	26/08/2020
rete interessata:	Foce
localizzazione:	Sorgente Foce
allegati:	---

**Rapporto di controllo della disinfezione dell'acqua della sorgente**

**FOCE**

**1 Cloro residuo in rete**

Data/ora	26/08/2020 12:22
Punto di misura	Fontana Foce
Valore misurato [mg/l]	0,18

**2 Stato iniziale dell'impianto di disinfezione**

Soluzione di ipoclorito a piè di contenitore [n°taniche/litri]	22/440
Soluzione di ipoclorito nel contenitore [litri]	32
Dosaggio [spruzzi di soluzione per 100 litri d'acqua]	2 spm

**3 Manutenzioni e controlli**

Soluzione di ipoclorito aggiunta a piè di contenitore [n°taniche/litri]	
Soluzione di ipoclorito aggiunta al contenitore [tanica/litri]	1/20
Pulizia della lancia di iniezione	---
Pulizia del contenitore	---
Controllo dei raccordi idraulici e dei tubi di aspirazione e mandata	Si
Altre manutenzioni	

**4 Stato finale dell'impianto al termine dell'intervento**

Soluzione di ipoclorito a piè di contenitore [n°taniche/litri]	21/220
Soluzione di ipoclorito nel contenitore [litri]	52
Dosaggio [spruzzi di soluzione per 100 litri d'acqua]	2 spm

**5 Annotazioni**

Il responsabile del controllo e manutenzione

**L. D'Agnillo**

